

Hinweis zur Identifizierung defekter Ventile

¾" Z-Ventile (P/N 213100)

Wir wurden kürzlich über einen Produktionsfehler am ¾" Z-Ventilkörper (P/N 213101) informiert, der am ¾" Z-Ventil (P/N 213100) verbaut ist.

Der Ventilkörper ist mit « ¾" » gekennzeichnet, während es sich tatsächlich aber um ein M25x2 Gewinde handelt.

Dieser einzigartige Fall hatte keinen Einfluss auf die Sicherheit (da er während einer Überprüfung entdeckt wurde). Dieser Produktionsfehler kann aber ernsthafte Folgen für die Sicherheit haben.

Aqua Lung fordert Sie auf, alle ¾" Z-Ventile mit den Markierungen « ¾" » und « 01 » zu überprüfen, wie auf den Bildern unten dargestellt.

Die Markierung « 01 » weist auf das Produktionsjahr hin (Jahr 2001).



Aqua Lung fordert Sie auf, von den überprüften Ventilen diejenigen Ventilkörper zurückzusenden, die eine runde Bohrung am Gewinde aufweisen. Diese Bohrung weist auf ein M25x2 Gewinde hin.

