

SICHERHEITSHINWEIS

Tarierjackets Mito und Muse mit SWS-Bleisystem

Seac Sub gibt einen Sicherheitshinweis bezüglich der Jacketmodelle Mito und Muse bekannt.

Mit Hilfe von technischen Tests und Qualitätskontrollen hat Seac Sub bei den Jackets Mito und Muse (nur mit SWS-Bleisystem) einen potenziellen Fehler am Befestigungssystem der herausziehbaren Bleitaschen festgestellt, der in bestimmten Situationen ein spontanes Lösen dieser Bleitaschen mit sich bringen könnte.

Um höchste Sicherheit beim Tauchen gewährleisten zu können und mit Hinsicht darauf unseren Kunden stets den bestmöglichen Service zu garantieren, hat Seac Sub beschlossen alle sich auf dem Markt befindenden Jackets dieser Modelle zu überprüfen und ggf. zu überholen.

Deswegen bittet Seac Sub die Besitzer der angegebenen Produkte, die Jackets nicht mehr zu benutzen und sie zu einem Vertragshändler zu bringen, der zur technischen Wartung von Seac Sub Produkten autorisiert ist, zur Kontrolle und ggf. kostenlosem Update.

Sollten Sie Rückfragen haben steht Ihnen ihr Seac Sub Fachhändler selbstverständlich gerne zur Verfügung oder wenden Sie sich an:

Deutschland

Vertriebsleitung Deutschland/Österreich

F. Austel, Tel. 06184-938305, frank.austel@seacsub.biz

Österreich:

H.Strauss, Tel. 0664-3411170, herwig.strauss@seacsub.biz